

大阪府立金岡高等学校のアスベスト対応について

○ 特別教室棟 4 階における空気環境測定結果（令和 7 年 11 月以降）

測定日	測定結果（総繊維濃度など）
令和 7 年 11 月 17 日	空気 1 ℓ 当たり 0.51 本 繊維がアスベストであると判明→換気を実施
令和 7 年 11 月 24 日	空気 1 ℓ 当たり 0.056 本未満
令和 8 年 3 月 17 日	空気 1 ℓ 当たり 0.056 本未満
令和 8 年 4 月 4 日	空気 1 ℓ 当たり 0.056 本未満
令和 8 年 5 月 25 日	空気 1 ℓ 当たり 0.056 本未満 （保護者説明会での要望を踏まえて、空気が動いている状態（生徒等が活動している状態を想定）で測定）
令和 8 年 6 月 25 日	空気 1 ℓ 当たり 0.056 本未満
令和 8 年 7 月 28 日	空気 1 ℓ 当たり 0.056 本未満 （アスベスト対策として天井補修工事や清掃作業を実施した後に測定）

○ アスベスト対策委員会について

本件事故を風化させないため、今回の事案を踏まえ、7 月に校内のアスベスト対策委員会を設置し、

- （1）大阪府立金岡高等学校アスベスト飛散事故に関する検証結果報告書における今後の対応に関する確認
 - （2）アスベストが今後万一検出された場合の対処方法の確認
- などを行った上で、職員会議で情報共有していきます。

○ 大阪府立金岡高等学校アスベスト飛散事故に関する検証結果報告書について

金岡高等学校で発生したアスベスト飛散事故に関する検証結果が平成 30 年 1 月に示されています。

検証結果報告書については[こちら](#)